

2018年6月20日

GIN GLIDERS 注意喚起

Yeti Convertible 2 テープの接続を確認してください。

Yeti Convertible2で、メインカラビナへのテープの装着がきちんとされないままテイクオフしたパイロットがいたという出来事が報告されました。

Yeti Convertible2をお使いのパイロットは、次回のフライトまでに3つのテープのループ全てが、下記写真のように正しくメインカラビナに通っていることを必ず確認してください。(マニュアルにも記載があります)

疑問に思うことや、確認したいことがある方はディーラーやスクールにお問合せください。

